

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/spodnie-robocze-fast-stalco-p-5326.html>



Spodnie robocze FAST Stalco

Numer katalogowy	S090100007
Kod producenta	S090100007
Kod EAN	5905947917846
Norma	EN ISO 13688
Kolor	Szary
Rodzaj odzieży	spodnie robocze do pasa
Materiał	65% poliester, 35% bawełna
Kategoria ŚOI	Kategoria I

Opis produktu

Spodnie robocze FAST — spodnie robocze męskie do pasa

Spodnie robocze FAST to lekkie męskie spodnie robocze do pasa z oddychającego materiału z bawełną (220 g/m²), z gumką w pasie, anatomicznym krojem kolan i siedmioma kieszeniami. Szare, w rozmiarach XS-5XL, z miejscem na logo firmy. Marka: [Stalco](#), rozmiary XS-5XL.

Najważniejsze cechy

- oddychający materiał z bawełną
- klin w kroku
- potrójne szwy
- anatomiczny krój kolan
- 7 funkcjonalnych kieszeni
- Producent: Stalco

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Spodnie robocze do pasa
Materiał	65% poliester, 35% bawełna
Gramatura	220 g/m ²
Kategoria ŚOI (PPE)	Kategoria I
Normy	EN ISO 13688
Rozmiary	XS-5XL
Kolor	Szary
Pielęgnacja	Pranie w 40 °C, suszenie w niskiej temperaturze
Numer katalogowy	osobny dla każdej kombinacji koloru i rozmiaru (widoczny po wyborze na karcie)
Producent	Stalco

Pozostałe cechy i wyposażenie

- Elementy odblaskowe i kontrastowe
- Miejsce na logo

Do jakich prac

Spodnie robocze FAST sprawdzają się m.in. w takich pracach:

- praca w halach i magazynach
- lekkie prace montażowe
- ubiór dla ekip z logo firmy

Jak dobrać rozmiar

Wybierz rozmiar według obwodu pasa i bioder, zmierzonych na bieleźnie. Dostępne rozmiary: XS-5XL. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami albo nosisz pod spodniami cieplejszą odzież, wybierz większy. Tabela wymiarów producenta jest też na ostatnim zdjęciu w galerii.

Tabela rozmiarów spodni FAST

Rozmiar	Obwód pasa, cm	Obwód bioder, cm	Długość nogawki wewn., cm
XS	73-86	105	79,5
S	77-90	109	79,5
M	81-94	113	80,5
L	85-98	117	80,5
XL	89-102	121	81,5
2XL	93-106	125	81,5
3XL	97-110	129	81,5
4XL	101-114	133	81,5
5XL	105-118	137	81,5

Wymiary odzieży w centymetrach według tabeli producenta (niewielkie różnice są dopuszczalne). Obwód pasa: od minimalnego do rozciągniętego (pas z gumką).

Pielęgnacja

Zalecenia producenta: pranie w 40 °C, suszenie w niskiej temperaturze.

FAQ - najczęstsze pytania

Z czego są wykonane spodnie FAST i jaka jest gramatura?

Skład: 65% poliester, 35% bawełna. Gramatura materiału to 220 g/m².

Jaki rozmiar spodni FAST wybrać?

Porównaj obwód w pasie zmierzony na bieleźnie z tabelą producenta. Obwód pasa spodni: XS – 73-86 cm; S – 77-90 cm; M – 81-94 cm; L – 85-98 cm; XL – 89-102 cm; 2XL – 93-106 cm; 3XL – 97-110 cm; 4XL – 101-114 cm; 5XL – 105-118 cm.

Co oznacza norma EN ISO 13688 w modelu FAST?

EN ISO 13688 określa ogólne wymagania dla odzieży ochronnej: komfort, nieszkodliwość materiałów, oznakowanie rozmiaru i etykię. Spodnie są odzieżą ŚOI kategorii I, więc nie chronią przed specjalnymi zagrożeniami.

Jak prać spodnie FAST?

Zalecenia producenta: pranie w 40 °C, suszenie w niskiej temperaturze.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Spodnie robocze](#) i pełną ofertę marki [Stalco](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL , 5XL